



Vi underhåller ditt VA-system

## Projektinformation / Inspektion: 1

Från punkt :  
Rens wc stam

Till punkt :

Inspektör :  
TL / CK

Datum :  
2013-02-18

Beställare

**Blåsippsbackens samfällighetsförening**

Ansvarig:

Avdelning:

Box:

Gatuadress:

Ort, Postnr:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-post

Projektledare

Ansvarig:

Avdelning:

Box:

Gatuadress:

Ort, Postnr:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-post

Utförare

**LGT:s Högtryck**

Ansvarig:

Avdelning:

Box:

Gatuadress:

**Krossgatan 29**

Ort, Postnr:

**Vällingby**

Telefon:

**08-379248**

Fax:

Mobil:

E-post

**Förklaringar till sv. grader / Inspektion: 1**Från punkt :  
**Rens wc stam**

Till punkt :

Inspektör :  
**TL / CK**Datum :  
**2013-02-18**

**1:** Observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

**2:** Observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas.

**3:** Observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

**4:**


**5:**

## Inspektionsprotokoll / Inspektion: 1

Sträcka nr : <b>1</b>	Ort : 	Adress : <b>Blåsippsbacken 9</b>	Berörda lokaler :	Ritning : <b>Nej</b>	Datum : <b>2013-02-18</b>
Bedömningsgrund : <b>T25</b>	Referens :	Inspektör : <b>TL / CK</b>	Besiktningstyp : <b>Annan</b>	Spolning : <b>Nej</b>	Övrigt rensning : <b>Ingen</b>

Från punkt : <b>Rens wc stam</b>	Väder :	Form : <b>Cirkulär</b>
Till punkt :	Temperatur :	Rörmaterial : <b>Plast</b>
Sträckanslängd : <b>24,00 m</b>	Grundfakta :	Rördimension : <b>Cirkulär 110 mm</b>
Stalp :		Rörlängd :
Renoveringsmetod :	Insp. namn : <b>1</b>	
Renov. material :	Media :	
Ledningstyp : <b>Spillvatten</b>	Medianamn :	
Flödesåtgärd : <b>Ingen</b>		

Anmärkning : **Inga synliga fel**


1:195	Position	Nivå	Kod	Observation	Grad
		0,00	0%	Inspektion börjar	
	24,00	0%	KAM	Avbruten inspektion	

## Inspektionsprotokoll / Inspektion: 1

Sträcka nr : <b>2</b>	Ort : 	Adress : <b>Blåsippbacken 40</b>	Berörda lokaler :	Ritning : <b>Nej</b>	Datum : <b>2013-02-18</b>
Bedömningsgrund : <b>T25</b>	Referens :	Inspektör : <b>TL / CK</b>	Besiktningstyp : <b>Annan</b>	Spolning : <b>Nej</b>	Övrigt rensning : <b>Ingen</b>

Från punkt : <b>Rens wc stam</b>	Väder :	Form : <b>Cirkulär</b>
Till punkt :	Temperatur :	Rörmaterial : <b>Plast</b>
Sträckanslängd : <b>40,60 m</b>	Grundfakta :	Rördimension :
Stalp :		Rörlängd :
Renoveringsmetod :	Insp. namn : <b>1</b>	
Renov. material :	Media :	
Ledningstyp : <b>Spillvatten</b>	Medianamn :	
Flödesåtgärd : <b>Ingen</b>		

Anmärkning : **Inga synliga fel**


1:330	Position	Nivå	Kod	Observation	Grad
					
	Rens wc stam	0,00	0%	Inspektion börjar	
	40,60	0%	KAM	Avbruten inspektion	

## Inspektionsprotokoll / Inspektion: 1

Sträcka nr : <b>3</b>	Ort : 	Adress : <b>Blåsippsbacken 62</b>	Berörda lokaler :	Ritning : <b>Nej</b>	Datum : <b>2013-02-18</b>
Bedömningsgrund : <b>T25</b>	Referens :	Inspektör : <b>TL / CK</b>	Besiktningstyp : <b>Annan</b>	Spolning : <b>Nej</b>	Övrigt rensning : <b>Ingen</b>

Från punkt : <b>Rens wc stam</b>	Väder :	Form : <b>Cirkulär</b>
Till punkt :	Temperatur :	Rörmaterial : <b>Plast</b>
Sträckanslängd : <b>12,20 m</b>	Grundfakta :	Rördimension :
Stalp :		Rörlängd :
Renoveringsmetod :	Insp. namn : <b>1</b>	
Renov. material :	Media :	
Ledningstyp : <b>Spillvatten</b>	Medianamn :	
Flödesåtgärd : <b>Ingen</b>		

Anmärkning : **Inga synliga fel**

1:105	Position	Nivå	Kod	Observation	Grad
					
	Rens wc stam	0,00	0%	Inspektion börjar	
	12,20	0%	KAM	Avbruten inspektion	

## Inspektionsprotokoll / Inspektion: 1

Sträcka nr : <b>4</b>	Ort : 	Adress : <b>Blåsippsbacken 63</b>	Berörda lokaler :	Ritning : <b>Nej</b>	Datum : <b>2013-02-18</b>
Bedömningsgrund : <b>T25</b>	Referens :	Inspektör : <b>TL / CK</b>	Besiktningstyp : <b>Annan</b>	Spolning : <b>Nej</b>	Övrigt rensning : <b>Ingen</b>

Från punkt : <b>Rens wc stam</b>	Väder :	Form : <b>Cirkulär</b>
Till punkt :	Temperatur :	Rörmaterial : <b>Plast</b>
Sträckanslängd : <b>22,50 m</b>	Grundfakta :	Rördimension :
Stalp :		Rörlängd :
Renoveringsmetod :	Insp. namn : <b>1</b>	
Renov. material :	Media :	
Ledningstyp : <b>Spillvatten</b>	Medianamn :	
Flödesåtgärd : <b>Ingen</b>		

Anmärkning : **Inga synliga fel**

